



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1225

第 1 页 共 8 页

检验报告

INSPECTION REPORT

报告编号: TRS18040416

样品名称: 消防水箱液位显示器

款号/型号: WH6

检验类别: 委托检验

委托单位: 深圳市东方万和仪表有限公司



中国检验认证集团深圳有限公司
深圳华通威国际检验有限公司



中国检验认证集团深圳有限公司
深圳华通威国际检验有限公司

Shenzhen Huatongwei International Inspection Co., Ltd.
地址 (Add): 广东省深圳市高新技术产业园科技南十二路华通威大厦
电话 (Tel): +86 755 2674 8019

报告编号 (No.): TRS18040416

日期 (Date): 2018 年 5 月 3 日

样品信息

检验类别	委托检验		
委托单位/委托人	深圳市东方万和仪表有限公司		
委托单位/委托人地址	深圳市福田区车公庙工业区泰然 213 栋工业厂房六楼		
样品名称	消防水箱液位显示器	样品数量	1 个
款号/型号	WH6	商标品牌	
样品来源	送样	样品状态	完好
样品送达日期	2018. 04. 24	检验周期	2018. 04. 24-04. 27
样品说明	产品用于显示消防水箱水池实时液位数据信息，并带有高低液位报警功能。		



中国检验认证集团深圳有限公司
深圳华通威国际检验有限公司

Shenzhen Huatongwei International Inspection Co., Ltd.
地址 (Add): 广东省深圳市高新技术产业园科技南十二路华通威大厦
电话 (Tel): +86 755 2674 8019

报告编号 (No.): TRS18040416

日期 (Date): 2018年5月3日

检验信息

检验依据: TESTING STANDARD & METHOD:	GB 4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全 第1部分:通用要求 委托方要求 ※	
检验项目	外观检查,标志耐久性,防电击保护的结构要求, 防机械危险,耐机械冲击和撞击	
检验环境	20-25°C; 50-55%RH	
检验结论	所检项目符合要求	
检验地址	广东省深圳市光明田寮根玉路宏发高新产业园9栋一楼	
备注: 1. 见附表:指本报告的附加表格。 2. 可能的试验情况判定: 不适用:试验情况不适用本试验产品或不进行该项试验。 合格:试验样品满足要求。 不合格:试验样品不满足要求。		
主检	审核	批准
 日期: 2018年5月3日	 日期: 2018年5月3日	 日期: 2018年5月3日



中国检验认证集团深圳有限公司
深圳华通威国际检验有限公司

Shenzhen Huatongwei International Inspection Co., Ltd.
地址 (Add): 广东省深圳市高新技术产业园科技南十二路华通威大厦
电话 (Tel): +86 755 2674 8019

报告编号 (No.): TRS18040416

日期 (Date): 2018年5月3日

检验结果:

委托方要求:

序号	试验项目及试验要求	试验结果-说明	判定
1	外观检查: 目测检查样品外观应无明显刮痕, 断裂等不良现象。	外观正常, 无不良发现	合格

GB 4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全 第1部分: 通用要求

条款	试验项目及试验要求	试验结果-说明	判定
5.3	标记的耐久性		合格
	标志在正常使用条件下保持清晰可辨		合格
6.9	防电击保护的结构要求		合格
6.9.1a	对承受机械应力的导线连接的固定不得仅依靠焊接	无此导线	不适用
6.9.1b	对固定可拆卸的盖子的螺钉, 其长度已确定可触及导电零部件与危险带电零部件间的电气减息或爬电距离。则该螺钉应当是不脱落的螺钉。	无此螺钉	不适用
6.9.1c	导线、螺钉等的意外松动或脱落不得使可触及零部件成为危险带电。		合格
	1) 容易受到损坏的材料不得作为安全目的的绝缘		合格
	2). 未浸渍的吸湿性材料不得作为安全目的的绝缘	未使用该种材料	合格
6.9.2	双重绝缘或加强绝缘设备的外壳		合格
	全部用双重绝缘或加强绝缘防护的设备应当有一个包围所有金属零部件的外壳		合格
	由绝缘材料制成的外壳或外壳零部件满足双重绝缘或加强绝缘的要求		合格
6.9.2a	在外壳的内侧提供绝缘涂层或挡板	使用绝缘挡板	合格
6.9.2b	电气间隙和爬电距离不会减小到小于对基本绝缘的规定值		合格



中国检验认证集团深圳有限公司
深圳华通威国际检验有限公司

Shenzhen Huatongwei International Inspection Co., Ltd.
地址 (Add): 广东省深圳市高新技术产业园科技南十二路华通威大厦
电话 (Tel): +86 755 2674 8019

报告编号 (No.): TRS18040416

日期 (Date): 2018年5月3日

条款	试验项目及试验要求	试验结果-说明	判定
6.9.3	超出量程的指示		不适用
7	防机械危险		合格
7.1	按 7.2~7.6 的规定来检验		合格
7.2	运动零部件不会挤破、划破或刺破肯接触他们呢个的操作人员的身体的各个部位,也不得严重夹伤操作人员的皮肤。	运动部件不可接触	合格
7.2a)	不用工具就不可能接触运动零部件		不适用
7.2b)	操作人员必须经过培训才能允许进行带有危险性的操作		不适用
7.2c)	必须先行拆除的任何盖子或零部件上要有警告标志 (见5.2)		不适用
7.3	稳定性		合格
	这种装置应当是自动的或者应当标有警告标志		不适用
7.3a)	10° 倾斜试验		合格
7.3b)	任意方向的施力试验		不适用
7.3c)	向下的施力试验		不适用
7.4	提起和搬运用装置		不适用
	提手或把手能承受设备重量4倍的力		不适用
	质量等于或大于18kg的设备或部件应装有供提起和搬运用的装置		不适用
	- 或在制造厂文件中作出说明		合格
7.5	墙壁安装用的支架应当能承受设备重量4倍的力		不适用
7.6	设备应能控制或限制可能会引起危险的零部件的能量		不适用
	防护装置应当是不借助工具就不能拆除的		不适用
8	耐机械冲击和撞击		合格
	8.1 到8.2试验后进行6.8的电压试验		合格



中国检验认证集团深圳有限公司
深圳华通威国际检验有限公司

Shenzhen Huatongwei International Inspection Co., Ltd.
地址 (Add): 广东省深圳市高新技术产业园科技南十二路华通威大厦
电话 (Tel): +86 755 2674 8019

报告编号 (No.): TRS18040416

日期 (Date): 2018年5月3日

条款	试验项目及试验要求	试验结果-说明	判定
8a)	危险带电零部件不能变成可触及的		合格
8b)	外壳没有出现可能会引起危险的裂纹		合格
8c)	电气间隙没有小于允许值		合格
8d)	挡板没有损坏或松动		合格
8e)	除7.2允许者外, 没有露出运动零部件		合格
8f)	没有出现可能会引起火焰蔓延的损坏		合格





中国检验认证集团深圳有限公司
深圳华通威国际检验有限公司

Shenzhen Huatongwei International Inspection Co., Ltd.
地址 (Add): 广东省深圳市高新技术产业园科技南十二路华通威大厦
电话 (Tel): +86 755 2674 8019

报告编号 (No.): TRS18040416

日期 (Date): 2018年5月3日

样品照片



* * 结束 * *



中国检验认证集团深圳有限公司
深圳华通威国际检验有限公司

Shenzhen Huatongwei International Inspection Co., Ltd.
地址 (Add): 广东省深圳市高新技术产业园科技南十二路华通威大厦
电话 (Tel): +86 755 2674 8019

报告编号 (No.): TRS18040416

日期 (Date): 2018 年 5 月 3 日

注意事项

- 1 报告未加盖检测专用章无效;
- 2 报告无主检、审核、批准人员签字无效;
- 3 报告涂改无效;
- 4 检验结论仅对送检样品有效;
- 5 标注※的检验依据不在本实验室 CNAS 认可和 CMA 认定范围内;
- 6 未经本实验室书面同意, 不得部分地复制本报告;
- 7 如对本报告有异议, 可于收到报告之日起五个工作日内向本单位提出, 逾期不予受理。